

處理液態氮應注意事項

1. 液態氮蒸發產生的氮氣是無色無味，於通風不良的場所可能使得空氣中的氧氣量減少易導致窒息，所以請在通風良好的場所使用。
2. 因為液態氮是極低溫液體(-196)接觸到人體會導致凍傷，所以在處理液態氮時應戴防凍手套、著長袖、穿包靴、最好戴護目鏡。
3. 液態氮的凍傷處理：
 - (1) 若傷到眼睛：請以大量清水沖洗 15 分鐘並即就醫。
 - (2) 若傷到皮膚：請勿搓揉，可將衣物放鬆或脫掉。將燙傷部分用微溫的水沖洗增溫，或以身體其他溫暖部位靠近增溫，並送醫。

